

Technická informácia SKF

VKMA-C 98109 – Odporúčanie k montáži



SUBARU Forester, Impreza, Legacy, Outback 1.6, 2.0, 2.5



Zaistenie správnej vôle pre rozvodový remeň



OE č.: Rozvodový remeň: 13028-AA181, 13028-AA230, 13028-AA231
Napínák remeňa: 13033-AA040, 13033AA050



Odporúčanie k montáži


Vzľadom k jedinečnej stavbe motorov Subaru a jeho rozvodov musíte pri výmene rozvodu venovať pozornosť vodiacej lište rozvodového remeňa.

- ✓ Zaistíte odporúčanú vôľu **1,0 ± 0,5 mm** pomocou prípravky (obr. 1).
- ✓ Akonáhle vymezíte vôľu, utiahnite obe skrutky na **9,75 Nm**, aby sa lišta neuvolnila vibráciami motora (obr. 2).
- ✓ Ak ne je kolík piestu vysunutý o **5,7 ± 0,5 mm**, musíte napínák vymeniť (obr. 3).
- ✓ Pred montážou napínáku se uistite, že je o-krúžok na svojom mieste (obr. 4).

Vodiaca lišta Vymedzovacie prípravky



Obr. 1



Obr. 2




Obr. 3



Obr. 4



Pozor! Uistete sa, že sú značky na rozvodoch zarovnané na svojich miestach a že sa remeň otáča v správnom smere!



VKMA-C 98109 – časté poruchy




Vtisky a záseky na tele napináku



Predčasné zlihanie napináku



Známky prehriatia

Možná príčina	Následky	Riešenie
Opotrebovaný napinák	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Zaseknutie kladky kvôli prehriatiu ✓ Preskočenie zubu ✓ Znížená životnosť remeňa 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Použite správne náradie ✓ Zaistite správnu vôľu medzi lištou a remeňom a jej správne utiahnutie ✓ Dodržiavajte odporúčania výrobcu vozidla 
Zlý uťahovací moment lišty	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Lišta sa kvôli vibráciám motora posune a otiera se o remeň 	
Zle vymedzená vôľa	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Predčasné zlihanie napináku 	

Flash QR code

[Klikněte tu pre technické videá SKF na Youtube!](#)

© SKF Group 2016

Obsah tejto publikácie je chránený autorskými právami vydavateľa a nesmie byť reprodukováný (ani výňatky) bez jeho predchádzajúceho písomného súhlasu. Hoci kontrole správnosti údajov uvedených v tejto publikácii bola venovaná najvyššia pozornosť, nie je možné prijať zodpovednosť za straty či škody, či už priame, nepriame alebo následné, ktoré boli spôsobené použitím informácií uvedených v tejto publikácii.

